GALERÍAS

ARQUITECTURA
CENTROS COMERCIALES

INMOBILIARIA LIVERPOOL // ARQUITECTURA, IMAGEN Y ADAPTACIONES

Referencia de locales	LOCAL 113
	Nivel PB
Ubicación del Inmueble	Galerías Santa Anita

Fecha: 16/11/2022

Huella.



Plano Conjunto.



Anexo Técnico.

	ACOMETIDAS	RESPONSABLE		OBSERVACIONES
		Arrendador	Arrendatario	
1.00	Instalación Hidraúlica.	1/2" con 65 PSI		
2.00	Instalación Sanitaria.	4"		
3.00	Instalación Eléctrica (KW).	Demandada 35 KW		
4.00	Agua Helada.	2" con 29.4 GPM		
5.00	Desmantelamiento de Local Anterior.			CON BASE EN EL ANEXO DE SALIDA BRINDADO POR EL ARRENDADOR.
6.00	Desmantelamiento de adaptaciones al termino de relación comercial.			CON BASE EN EL ANEXO DE SALIDA BRINDADO POR EL ARRENDADOR.

CORROBORAR ESPECIFICACION DE ACOMETIDASY RESPONSABILIDAD DE ALCANCES EN ANEXO TÉCNICO DE ALCANCES.

CONFIRMAR MEDIDAS DE ESTE PLANO Y ESTADO DEL LOCAL DIRECTO EN SITIO CON UN LEVANTAMIENTO A CUENTA Y COSTO DE ARREDATARIO.

TODO EL PROYECTO DEL ARRENDATARIO DEBERÁ REGIRSE POR EL MANUAL DE ADAPTACIONES VIGENTE, NINGUNA AUTORIZACIÓN O REVISIÓN SUPLE A LO ESTABLECIDO EN DICHO MANUAL.